



# FINSA

*soluciones en madera*

## FIBRANATUR E-Z TEX

### DATOS TECNICOS-VALORES MEDIOS

Rev: 07/04/2020

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ACABADO			
			VETA	FUJI	MOJAVE	PRISMA
ACABADO						
SENTIDO ACABADO						
ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO	EN 318	%	0,4	0,4	0,4	0,4
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR	EN 318	%	6	6	6	6

### TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ACABADO			
			BETA	FUJI	MOJAVE	PRISMA
ESPESOR	EN 324-1	mm	Espesor nominal +/- 0,5			
LONGITUD Y ANCHO	EN-324-1	mm	+/-2 mm/m, máx 5mm			
ESCUADRADO	EN 324-2	mm/m	+/-2			
RECTITUD DE BORDE	EN-324-2	mm/m	+/-1,5			
ALINEACION ACABADO		mm/m	1			
PROFUNDIDAD MAX ACABADO		mm	0,6 +/-0,2	0,5 +/-0,2	0,5 +/-0,2	0,7+/-0,2

FORMALDEHIDO: Tablero de muy baja emisión: ≤ 0,05 ppm EN 7171-1. Cumple con EPA TSCA TITLE VI / CARB P2.

REACCION AL FUEGO: D-s2,d0

ASPECTO: Texturado por una sola cara, siempre en soporte MDF  
 Pueden apreciarse diferencias de color superficiales en la cara texturada  
 El color del producto texturado cambia respecto al color inicial y puede variar con el acabado  
 Al tratarse de un producto asimétrico no podemos garantizar valores de alabeo/atejado  
 Coordinado estampado: en acabados Mojave y Prisma (el patrón empieza en todos los tableros en el mismo punto)

RECOMENDACIONES MANIPULACION:  
 Deberá almacenarse siempre a cubierto y sobre una superficie plana.  
 Las condiciones de almacenamiento óptimas son del 65% humedad, evitándose ambientes más secos o húmedos.  
 En ningún caso podrá existir contacto directo con agua.  
 Los tacos deben estar siempre alineados con la vertical.  
 En ningún caso apilar a más de 4 alturas.  
 Si el embalaje se daña durante su manipulación, se debe reembalar para la correcta conservación del producto.

RECOMENDACIONES DE USO: Recomendado para uso interior ambiente seco

LACADO: Recomendaciones de lacado del fabricante de barnices ILVA:  
[https://drive.google.com/open?id=1AVQ0th70Zke3d\\_p4hK7-0yNladf2BEaM](https://drive.google.com/open?id=1AVQ0th70Zke3d_p4hK7-0yNladf2BEaM)

ACABADO: Recomendaciones de manipulación y acabado  
[https://drive.google.com/open?id=1\\_JmYAGyJaisFJ1ZBgoalDi32xuEeh46K](https://drive.google.com/open?id=1_JmYAGyJaisFJ1ZBgoalDi32xuEeh46K)